RJ engenharia	**R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI** **Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10** **alcanceimobiliariagm@gmail.com**	**SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT)** **NBR 6484/80 - NBR 7250/82**

Cliente :	**Prefeitura Municiapal de Muriaé**	**NA Inicial**	**Data**	**NA Final**	**Data**
Obra :		0,10	17/03/2020	0,10	18/03/2020
Local :	**Rua Antonio Pereira Galvão - Encoberta Muriaé/MG.**	Prof. do revestimento (m)			**2,00**
Data Início :	17/03/2020	Prof. total da sondagem (m)			**6,06**

Diâmetro do Revestimento :	**3**	**pol.**	**Sondagem Nº**	**SP 20-009**
Diâmetro do Amostrador :	**2,0**	**pol.**	**Furo Nº :**	**SP-02**
Peso : 65,00 Kg. Altura de Queda: 75,0 cm			**Cota (m)**	**100,0000**

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES 15	15	15	N (SPT)
TC	1R	0	0	0	**0**
CA	2R	2	1	2	**3**
CA	3R	12	12	14	**26**
CA	4R	10	16	19	**35**
CA	5R	45/15			**45/15**
CA	6R	40/3			**40/3**

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

0.00-0.83: Material variado muito mole

0,83

0.83-3.93: Argila siltosa avermelhada mole a dura

3.93-6.06: Silte arenoso com pedregulhos variegado compacto

6,06

Limite do furo: Cota 6.06 m :
(Impenetrável ao trépano de percussão)

COTAS	
1,00	1,45
2,00	2,45
3,00	3,45
4,00	4,45
5,00	5,45
6,00	6,45

NA (m)

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)



LEGENDA

TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa

CA - circulação dágua NO - Não Observado

R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:

(1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem

(2)

Folha 1

Sondador: Vanderson Bandeira

Responsável

Coordenadas: E 775241,0000 N 7661089,0000