

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Muriaé**  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**Objeto do Contrato:** EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTIL NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSARELO E GUARDA-CORPO DA VIA NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

**Data de Emissão:** 27/11/2024

**Local da Obra:** RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

**BOLETIM Nº:**



**Etapa: (2)**  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

**Concorrência Pública:** 024/2023

**CONTRATO:** 31001/2024

**BM-04**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04**



Figuras 1, 2, 3 e 4 - Escavação de aterro com compactação mecanizada, armação das galoas

Figuras 5, 6, 7 e 8 - fixação e preenchimento das galoas, execução de dreno de brita

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**



Figuras 9 e 10 - preenchimento das galoas e execução aterro com compactação mecanizada

Figuras 11, 12 e 13 - armação e preenchimento das galoas

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

**NILCE MARIA DA SILVA:104485176**  
71

Assinado de forma digital por  
NILCE MARIA DA SILVA:10448517671  
Data: 2024.11.29 16:04:55 -03:00  
Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Muriaé**  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

<b>Objeto do Contrato:</b>	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTELA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG		<b>Data de Emissão:</b>	27/11/2024
<b>Local da Obra:</b>	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS	<b>BOLETIM Nº:</b>	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
<b>Concorrência Pública:</b>	024/2023	<b>CONTRATO:</b>	31001/2024	<b>BM-04</b>

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04**



Figuras 14 e 15 - Execução atenu com compactação mecanizada



Figuras 16, 17 e 18 - colocação de geotêxtil e armação da gasôla



**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**



Figuras 19, 20 e 21 - geotêxtil, preenchimento das gasôlas



Figuras 22 e 23 - Execução de dreno



**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

**NILCE MARIA DA SILVA:1044851767**  
1  
Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:1044851767  
Data: 2024.11.29 16:05:16 -0300  
Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO**

 <p><b>Prefeitura Municipal de Muriaé</b> Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	<p><b>Objeto do Contrato:</b> EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTIL NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TAMBÉM A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG</p>	<p><b>Data de Emissão:</b> 27/11/2024</p>	
	<p><b>Local da Obra:</b> RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR</p>	<p><b>BOLETIM Nº:</b></p>	<p><b>Etapa: (2)</b> 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra</p>
	<p><b>Concorrência Pública:</b> 024/2023</p>	<p><b>CONTRATO:</b> 31001/2024</p>	

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04**



Figura 244-25 - Ensaios de controle de aterro e assentamento de tubos de concreto

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº: CREA MG 21.4239/D

Assinado de forma digital por  
 NILCE MARIA DA  
 SILVA:10448517671  
 Dados: 2024.11.29 16:05:34  
 -03'00

Nilce Maria da Silva  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 CREA Nº: CREA MG 328064/D