

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADA COM GEORRELIHA NA RUA Pº DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TUBIA E DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

Data de Emissão: 29/01/2024

Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

BOLETIM Nº:

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

CONTRATO: 31001/2024


BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05

BM-05




Figuras 1, 2 e 3 - Aterro e compactação, e armação da escada hidráulica



Figuras 4, 5, 6 e 7 - Aterro e compactação, e concretagem da escada hidráulica

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:




Figuras 8, 9 e 10 - Concretagem lateral da escada hidráulica

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11, 12, 13 e 14 - Armação e concretagem de escada hidráulica

OBSERVAÇÕES:

  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

NILCE MARIA DA SILVA: 104485176  
71  
Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA: 10448517671  
Dados: 2025.02.04 14:16:29 -03'00'

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329084/D



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Muriaé**  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

<b>Objeto do Contrato:</b>	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEORRELIHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TETO, A TUBERAGEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA CERA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG		<b>Data de Emissão:</b>	29/01/2024
<b>Local da Obra:</b>	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR		<b>BOLETIM Nº:</b>	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
<b>Concorrência Pública:</b>	024/2023	<b>CONTRATO:</b>	31001/2024	

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05**




Figuras 15, 16 e 17: Aterro e compactação



Figuras 18, 19, 20 e 21: Aterro e compactação



Figuras 22, 23 e 24: Aterro e compactação, e emissão



Figuras 25, 26 e 27: Emissões de controle do aterro

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**



**OBSERVAÇÕES:**



**OBSERVAÇÕES:**

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

NILCE MARIA DA SILVA:10448517  
671  
Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671  
Dados: 2025.02.04 14:16:57 -03'00'

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Muriaé**  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

<b>Objeto do Contrato:</b>	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTELO NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG		<b>Data de Emissão:</b>	29/01/2024
<b>Local da Obra:</b>	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR	<b>BOLETIM Nº:</b>	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
<b>Concorrência Pública:</b>	024/2023	<b>CONTRATO:</b>	31001/2024	<b>BM-05</b>

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-05**



Figuras 28 e 29 - Dreno em muro com enchimento em brita, envolvido com manta

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

**OBSERVAÇÕES:**

ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA  
2025.02.04 15:55:45-03:00  
Assinado de forma digital por Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214238/D

NILCE MARIA DA SILVA:104485176  
71  
Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671  
Dados: 2025.02.04 14:17:17 -03'00'  
Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D