


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO


 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECIJA NA RUA P DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRAS E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG		Data de Emissão:	24/04/2025
	Local da Obra:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS		BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública:	024/2023	CONTRATO:	31001/2024	BM-06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-06



Figuras 1 e 2 - Aterro e compactação do solo na parte superior do muro de contenção; ensaios de controle de terraplenagem; filtro de mat. granular

OBSERVAÇÕES:



Figuras 3 e 4 - Ensaios de controle de terraplenagem; aterro e compactação; filtro de mat. granular

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Aterro e compactação

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Aterro e compactação

OBSERVAÇÕES:

ANTONIO PEDRO DE CARVALHO
Eng. the author of this document
Nogueira
11124590650 05.04.2025
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

NILCE MARIA DA SILVA:1044851767
1

Nilce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329064/D

Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:1044851767
Data: 2025.04.24 16:53:28 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, FASEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG		Data de Emissão: 24/04/2025	
	Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR		BOLETIM Nº: BM-06	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 024/2023 CONTRATO: 31001/2024			
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-06				
				
Figura 9 - Assentamento de meio-fio				
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:		
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:		
ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA 11124590850 I am the author of this document 2025.04.24 16:33:35-03'00" Antonio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço Engenheiro Civil CREA Nº: CREA MG 214239/D		NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 671 Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Dados: 2025.04.24 16:50:58 -03'00" Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 328064/D		