



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTIL NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG		Data de Emissão: 09/05/2025
	Local da Obra:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS		BOLETIM Nº:
	Concorrência Pública:	024/2023	CONTRATO:	31001/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-07	
  Figuras 1 e 2 - Escavação da contenção rompida com escavadeira hidráulica, demolição da base de concreto, remoção do entulho OBSERVAÇÕES:	  Figuras 3 e 4 - Nivelamento e compactação da base, muro de solo-cimento enascado e compactado OBSERVAÇÕES:
  Figuras 5 e 6 - Execução de dreno de pé com brita, separação do dreno com geotêxtil, compactação dos sacos de solo-cimento OBSERVAÇÕES:	  Figuras 7 e 8 - Execução de reaterro compactado, execução de dreno OBSERVAÇÕES:
ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA 11124590650 2025.05.12 09:52:34-03'00" Antonio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço Engenheiro Civil CREA Nº: CREA MG 214239/D NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 71 2025.05.12 09:23:29-03'00" Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Data: 2025.05.12 09:23:29-03'00" Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 329064/D	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECILHO NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUSIVE TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

Data de Emissão: 06/05/2025

Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

BOLETIM Nº:

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública:


024/2023

CONTRATO:

31001/2024

BM-07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-07



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
14.03.2025 09:44
21.12063-42.38429
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000




Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
14.03.2025 09:44
21.12063-42.38429
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000

Figuras 1 e 2 - Escavação da contenção rompida com escavadeira hidráulica, demolição da base de concreto, remoção do entulho

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
12.03.2025 09:44
21.12063-42.38429
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
12.03.2025 09:44
21.12063-42.38429
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000

Figuras 5 e 6 - Escavação de drenagem de pé com brita, separação do drenagem do entulho, compactação dos sacos de areia e cimento

OBSERVAÇÕES:

ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA
11124590650
16.37.39.42007
Assinado de forma digital por
NÍLCE MARIA DA SILVA:104485176/1
Data: 2025.05.08 16:31:51 -0300
Nílce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329064/D

NÍLCE MARIA DA SILVA:104485176/1
71

Nílce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
14.03.2025 09:44
21.12063-42.38429
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
06.03.2025 08:28
21.12063-42.38443
R. José Duarte Filho, 12 - MG, 36880-000

Figuras 3 e 4 - Nivelamento e compactação da base, muro de solo-cimento assado e compactado

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
14.03.2025 09:44
21.12063-42.38443
R. José Duarte Filho, 99 - MG, 36880-000



Prefeitura Municipal de Muriaé
Contenção Gaspar
14.04.2025 08:59
21.12063-42.38443
R. José Duarte Filho, 12 - MG, 36880-000

Figuras 7 e 8 - Escavação de restauro compactado, execução de drenagem

OBSERVAÇÕES: