

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECILHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSARELO E GUARDA CORPO DA VIA NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ-MG		Data de Emissão:	27/06/2025
	Local da Obra:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS		BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública:	024/2023	CONTRATO:	31001/2024	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-08	
   	Figuras 1 e 2 - Construção de contenção auxiliar (baldrame e armação), caixa hidráulica em concreto armado, escavação para escada Figuras 3 e 4 - Construção de contenção auxiliar (pilares, alternância em bloco preenchido e viga), caixa hidráulica em concreto armado
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
 	Figuras 5 e 6 - Tampo de caixa hidráulica e contenção auxiliar Figuras 7 e 8 - Contenção auxiliar e escada pública
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:

 ANTONIO PEDRO DE CARVALHO RODUFERIA 112.450.050 Eu sou o autor deste documento 2025-06-27 14:17:57-0300 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço Engenheiro Civil CREA Nº: CREA MG 214239/D	NILCE MARIA DA SILVA:1044851767 1 Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 329064/D	Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Data: 2025.06.27 14:00:13 -0300
---	--	---



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECIA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRAS E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSARELO E GUARDA-CORPO DA VIA NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

Data de Emissão: 27/06/2025

Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

BOLETIM Nº:


Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

CONTRATO: 31001/2024


BM-08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-08




Figuras 9 e 10: Contêntes auxiliares

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11 e 12: Escada pública em concreto armado

OBSERVAÇÕES:



Figuras 13 e 14: Escada hidráulica em concreto armado

OBSERVAÇÕES:



Figuras 15 e 16: Viga de banda para colúna e guarda-corpo; por intermédio utilitária

OBSERVAÇÕES:




ANTONIO PEDRO DE CARVALHO
NÚMERO 11124500050
Eu sou o autor deste documento
2025.06.27 14:21:07-03:00
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

NILCE MARIA DA SILVA:104485176
71
Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671
Data: 2025.06.27 14:00:32-03:00

Nilce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 320064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTINGÊNCIA EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECILHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPARGASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSARELO E GUARDA-CORPO DA VIA NO BAIRRO GASPARGASPAR, MURIAÉ/MG		Data de Emissão: 27/06/2025	
	Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPARGASPAR		BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 024/2023	CONTRATO: 31001/2024	BM-08	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-08	
 Figura 17 e 18 - Pavimentação adibética	 Figuras 19 e 20 - Pavimentação adibética (rua primeiro de maio)
 Figuras 17 e 18 - Pavimentação adibética	 Figuras 19 e 20 - Pavimentação adibética (rua primeiro de maio)
OBSERVAÇÕES:	
 Figuras 21 e 22 - Seções em concreto e boca de lobo	 Figuras 23 e 24 - Ponto público em concreto armado
 Figuras 21 e 22 - Seções em concreto e boca de lobo	 Figuras 23 e 24 - Ponto público em concreto armado
OBSERVAÇÕES:	

 ANTÔNIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA Eu sou o autor deste documento 2025.06.27 14:21:21 -03'00' Antônio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 214239/D	NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Data: 2025.06.27 14:00:51 -03'00' Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 328064/D
---	---



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECILHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG		Data de Emissão:	27/06/2025
Local da Obra:	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR		BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública:	024/2023	CONTRATO:	31001/2024	BM-08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-08




Figuras 25 e 26 - Nota de cimento em alvenaria

OBSERVAÇÕES:




Figuras 27 e 28 - Contrapisso e nota de cimento em escada existente

OBSERVAÇÕES:



Figuras 29 e 30 - Espuma para guarda-corpo, esculpida em concreto armado, sujeitas em concreto

OBSERVAÇÕES:



Figuras 31 e 32 - Caisas coletoras de sujeira

OBSERVAÇÕES:




ANTONIO PEDRO DE CARVALHO
NOGUEIRA 11124590050
Eu sou o autor deste documento
2025.06.27 14:21:32-03:00
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 214230/D

NILCE MARIA DA SILVA:104485176
71

Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671
Data: 2025.06.27 14:01:14-03:00
Nilce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTECILHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRAS E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG		Data de Emissão: 27/06/2025	
	Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR		BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 024/2023	CONTRATO: 31001/2024	BM-08	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-08	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Gaspar - Rua Sete de Setembro 13.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000	 Prefeitura Municipal de Muriaé Gaspar - Rua Sete de Setembro 13.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000
 Prefeitura Municipal de Muriaé Gaspar - Rua Sete de Setembro 13.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000	 Prefeitura Municipal de Muriaé Gaspar - Rua Sete de Setembro 13.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000
Figuras 33 e 34 - Base de solo brita, execução de meio-fio	Figuras 35 e 36 - Base de solo brita e pintura de ligação
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
 Prefeitura Municipal de Muriaé Rua Sete de Setembro, Gaspar 23.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Rua Sete de Setembro, Gaspar 23.06.2025 13:40 21.1205-42.38934 R. 7 de Setembro, 287 - Gaspar - MG, 36890-000	
Figuras 37 e 38 - Pavimentação asfáltica (rua sete de setembro)	
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:

 ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA 11124890650 Eu sou o autor deste documento 2025.06.27 14:21:45-03:00 Antônio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço Engenheiro Civil CREA Nº: CREA MG 214239/D	NILCE MARIA DA SILVA:1044851767 1 Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:1044851767 Data: 2025.06.27 13:59:35 -03'00' Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 328064/D
---	---