

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTELA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA-CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ-MG

Data de Emissão: 26/09/2025

Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

BOLETIM Nº:

Etapas: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

CONTRATO: 31001/2024

BM-10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-10



Figuras 1 e 2 - Sejetas construídas no ponto médio e na base do talude

OBSERVAÇÕES:




Figuras 3 e 4 - Revestimento tratado das paredes da escada

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Construção de caixa coletora do final da contenção; Tubo de concreto 400mm para ligação entre caixa coletora e rede; Construção da caixa coletora do início da contenção

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Caixas coletoras do final e início da contenção

OBSERVAÇÕES:

NILCE MARIA DA SILVA:104485176
71

Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671
Data: 2025.09.26 15:00:36 -03'00'

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329064/D

Documento assinado digitalmente



ANTÔNIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA
Data: 26/09/2025 16:51:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUIDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTÊXTIL NA RUA F DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GRADIAÇÃO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ-MG		Data de Emissão:		
	Local da Obra: RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR		BOLETIM Nº:		
	Concorrência Pública: 024/2023	CONTRATO: 31001/2024	BM-10		
Etapas: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-10	
 Prefeitura Municipal de Muriaé Gasparrua, s/nº, Recreio do Sol 17.08.2025 09:49 21.12056, 42.38412 R. 7 de Setembro, 81 - Gasparrua, MG, 36880-000	 Prefeitura Municipal de Muriaé Gasparrua, s/nº, Recreio do Sol 17.08.2025 16:35 21.12056, 42.38412 R. Primeiro de Maio, 100 - MG, 36888-921
 Prefeitura Municipal de Muriaé Rua São De Setembro, Gasparrua 07.07.2025 09:49 21.12056, 42.38412 R. 7 de Setembro, 81 - Gasparrua, MG, 36880-000	 Prefeitura Municipal de Muriaé Gasparrua, s/nº, Recreio do Sol 17.08.2025 16:35 21.12056, 42.38412 R. Primeiro de Maio, 100 - MG, 36888-921
Figuras 9 e 10: Canaleta ao final da escada com grelha, tubo de PVC para ligação na rede	
Figuras 11 e 12: Plantio de grama, adubamento e irrigação	
OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:	

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço Engenheiro Civil CREA Nº: CREA MG 214239/D	NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Assinado de forma digital por NILCE MARIA DA SILVA:10448517671 Data: 2025.09.26 15:00:57 -03'00' Nilce Maria da Silva Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: CREA MG 328064/D
--	---