




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO


 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAÉ - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão: 18/11/2025	
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcario, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº: BM-03	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03



Figuras 1 e 2 - Pintura esmalte e natilica em alvenaria

OBSERVAÇÕES:



Figuras 3 e 4 - Pintura esmalte e natilica em alvenaria

OBSERVAÇÕES:




Figuras 5 e 6 - Selo de gesso e instalação de sifão

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Refinico de madeira, piso pedatill

OBSERVAÇÕES:


Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE MELO
 Assinado de forma digital por ALLAN CARDOSO DE MELO em 18/11/2025 às 14:09:21.
 Dados: 2025.11.19 11:28:58 -03'00'
Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: CREA MG 329118/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAF - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão:
Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcario, Centro, Muriaé-MG		BOLETIM Nº: BM-03
Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO: 091001/2025	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03



Figuras 9 e 10. Laminadas de energia, luminária LED de embutir

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11 e 12. Tubulação de incêndio em aço galvanizado, pintura em esmalte sintético

OBSERVAÇÕES:



Figuras 13 e 14. Demolição de revestimento cerâmico, extensão de toldo em perfil de aço

OBSERVAÇÕES:




Figuras 15 e 16. Demolição de alvenaria, arremate, instalação de pedrão em gesso

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAF
13.10.2025 15:04
21.13729 - 42.36495
R. Cel. Izalino, 187 - Centro - Muriaé - MG - 36880-000



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAF
16.10.2025 14:27
21.13702 - 42.34158
R. Cel. Izalino, 240/143 - Centro - MG - 36880-000

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE MELO;12894189699
MELLO;12894189699
Data: 2025.11.19 11:28:20 -03'00'
Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão:	18/11/2025
Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcario, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025
		BM-05	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAE
16.10.2025 14:49
21.136498, -42.36499
R. Cel Izalino, 240/103 - Centro - MG, 36880-103



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAE
16.10.2025 13:39
21.136777, -42.36451
R. Cel Izalino, 240/103 - Centro - MG, 36880-103

Figuras 17 e 18 - Fechamento de esgoto, guarda-corpo em tubo de aço carbono, portas em esmalte acústico

OBSERVAÇÕES:



Figuras 19 e 20 - Calçada em concreto armado com tela de aço soldada, extremo de calha

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAE
21.10.2025 13:39
21.136777, -42.36451
R. Jose Rodrigues Marthos, 47 - Centro - MG, 36880-000



Prefeitura Municipal de Muriaé
Reforma do CEAE
21.10.2025 13:45
21.136498, -42.36499
R. Cel Izalino, 183 - MG, 36880-000

Figuras 21 e 22 - Remoção de pedrinha antiga

OBSERVAÇÕES:



Figuras 23 e 24 - Demolição de piso cerâmico, demolição de aberturas

OBSERVAÇÕES:

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Assinado de forma digital por ALLAN CARDOSO DE MELO:12894189699
Data: 2025.11.19 11:28:32 -03'00'

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão:	18/11/2025
Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcaro, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM N°:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025	BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03





Figuras 25 e 26 - Demolição de piso concreto, arrastar de postes

Figuras 27 e 28 - Remoção de telha, caibé e rufo em etapa de aço galvanizado

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



Figuras 29 e 30 - Contraste em concreto e areia

Figuras 31 e 32 - Contraste em concreto e areia

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:


Arthuro Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA N°: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699
Dados: 2025.11.19 11:28:46
-03'W

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA N°: CREA MG 329116/D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG		Data de Emissão:	18/11/2025
Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Porcario, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:	Etapas: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025	BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03



Figuras 33 e 34 - Contrapiso de concreto e asfalto, remoção de portas

OBSERVAÇÕES:




Figuras 35 e 36 - Textos acrílicos em fachada, pintura de fachada, remoção de caixas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 37 e 38 - Tubulação em aço galvanizado para instalação, pintura corante em tubulação, luminária de emergência com dois eixos

OBSERVAÇÕES:



Figuras 39 e 40 - Contrapiso em concreto e asfalto

OBSERVAÇÕES:



Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE MELO
Assinado de forma digital por ALLAN CARDOSO DE MELO:12894189699
Data: 2025.11.19 11:28:59 -03'00'
Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 328116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão: 18/11/2025
	Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:
	Concorrência Pública: 008/2025	CONTRATO: 091001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03




Figuras 41 e 42 - Cilha em chapô de aço galvanizado

OBSERVAÇÕES:





Figuras 43 e 44 - Textura serica em fachada, pintura de fachada, remoção de calha

OBSERVAÇÕES:




Figuras 45 e 46 - Contraste de cimento e areia

OBSERVAÇÕES:



Figuras 47 e 48 - Contraste de cimento e areia, saneamento de juntas ordinárias

OBSERVAÇÕES:


Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO DE
 MELO:12894189699

Assinado de forma digital por
 ALLAN CARDOSO DE
 MELO:12894189699
 Data: 2025.11.19 11:29:16
 -03'W

Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>	Objeto do Contrato:	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAR - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG	Data de Emissão:	18/11/2025
	Local da Obra:	Rua Dr Ivan Americo Pereira, Centro, Muriaé-MG	BOLETIM Nº:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
	Concorrência Pública:	008/2025	CONTRATO:	091001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-03



Figuras 49 e 50 - Assentamento de solapas, colada em concreto armado com juntas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 51 e 52 - Calhas em chapa de aço galvanizado

OBSERVAÇÕES:




Figuras 53 e 54 - Assentamento de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:



Figuras 55 e 56 - Assentamento de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:


 Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Assinado de forma digital por
 ALLAN CARDOSO DE MELO
 MELO:12894189699
 Data: 2025.11.19 11:29:30 -03'00'

Allan Cardoso de Melo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: CREA MG 329116/D