

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ – MG

Data de Emissão: 15/12/2025

Local da Obra: Rua Dr Ivan Americo Porcaro, Centro, Muriaé-MG

BOLETIM Nº:

Etapas: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 008/2025

CONTRATO: 091001/2025


BM-04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04




Figuras 1 e 2 - Assentamento de piso cerâmico

OBSERVAÇÕES:




Figuras 3 e 4 - Toldo e telhamento com telhas de fibra de vidro

OBSERVAÇÕES:



Figuras 5 e 6 - Telhamento com telhas de fibra de vidro

OBSERVAÇÕES:



Figuras 7 e 8 - Pintura emalhe e pintura acrílica de paredes

OBSERVAÇÕES:

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

ALLAN CARDOSO
DE
MELO:12894189699

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699
Data: 2025.12.16 10:10:47
+03'00'

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: CREA MG 329116/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do
Contrato:

REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG

Data de
Emissão:

Local da Obra:

Rua Dr Ivan Americo Porcari, Centro, Muriaé-MG

BOLETIM Nº:

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência
Pública:


008/2025

CONTRATO:

091001/2025



BM-04

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04





Figuras 9 e 10: Rodameto de madeira e luminárias de LED

OBSERVAÇÕES:



Figuras 11 e 12: Sécão de alvenaria e parede divisória

OBSERVAÇÕES:



Figuras 13 e 14: Colocação de barras de apoio e rodameto de madeira

OBSERVAÇÕES:



Figuras 15 e 16: Pintura de portas de madeira e sinalização de incêndio

OBSERVAÇÕES:

ALLAN CARDOSO DE MELO
MELO:12894189699

Assinado de forma digital por ALLAN CARDOSO DE MELO:12894189699
Data: 2025.12.16 10:11:00 -03'00'

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº: CREA MG 214239/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do
Contrato:

REFORMA DE EDIFICAÇÃO DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MURIAÉ - MG

Data de
Emissão: 15/12/2025

Local da Obra:

Rua Dr Ivan Americo Porcaro, Centro, Muriaé-MG

BOLETIM Nº:

Etapas: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência
Pública:

008/2025

CONTRATO:

091001/2025

BM-05

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-04






Figuras 17 e 18 - Pintura de fachada

OBSERVAÇÕES:



Figuras 23 e 24 - Montagem e locação de andaimes, pintura de fachadas

OBSERVAÇÕES:



Figuras 19, 20, 21 e 22 - Montagem e locação de andaimes, pintura de fachadas

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Engenheiro Civil
CREA Nº. CREA MG 214239/D

Assinado de forma digital por
ALLAN CARDOSO DE
MELO:12894189699
Data: 2025.12.16 10:11:33
+03'00'

Allan Cardoso de Melo
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº. CREA MG 329116/D